

МБУДО Березовская ДШИ
Отчет об исполнении правонарушения
Протокол №10 185. Юл/357

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Енисейское управление (2017 год)

№ п/п	Вид нарушения	Отметка о выполнении
1.	Не назначен ответственный за электрохозяйство и лицо, замещающее ответственного за электрохозяйство из числа руководителей или специалистов, прошедших проверку знаний в комиссии Ростехнадзора.	Выполнено
2.	В должностных инструкциях ответственного за электрохозяйство и его заместителя дополнительно не указаны их права и ответственность.	Выполнено
3.	Перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации, не предоставлен.	Выполнено
4.	Список лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок не предоставлен.	Выполнено
5.	Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, не присвоена группа I по электробезопасности.	Выполнено
6.	Перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности не предоставлен.	Выполнено
7.	Распоряжением руководителя учреждения не назначен работник из числа электротехнического персонала, с группой не ниже III по электробезопасности для присвоения группы I по электробезопасности.	Выполнено
8.	Журнал учета присвоения I группы по электробезопасности не ведется.	Выполнено
9.	Отсутствует паспорт заземляющего устройства здания учреждения.	Выполнено
10.	Электрик, принятый на работу по совместительству, не прошел проверку знаний по электробезопасности в комиссии Ростехнадзора.	Выполнено
11.	Не заключен договор на обслуживание со специализированной организацией для квалифицированной эксплуатации электрооборудования.	Выполнено
12.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет.	Выполнено
13.	Выключатели для светильников общего освещения (в помещениях для пребывания детей) установлены на высоте ниже 1,8 м от пола.	Выполнено

14.	Штепсельные розетки установлены (в помещениях для пребывания детей) на высоте ниже 1,8 м.	Выполнено
15.	Участок КЛ-0,4кВ, расположенный на стене здания «Бархатовской детской музыкальной школы», не защищен от механических повреждений на высоту до 2м.	Выполнено

Директор

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

С.И. Бакул