

**Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования Березовская детская школа искусств
(МБУДО Березовская ДШИ)**

О Т Ч Е Т

Об исполнении предписания № 133/1/1-26 от 27.09.2019 года
(Акт проверки № 133 от 27.09.2019 г.)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
	с. Зыково, ул. Клубная, 12	
1.	<i>Доводчики, установленные на дверях лестничных клеток, находятся в нерабочем состоянии (отсоединены от дверей);</i>	Выполнено
2.	<i>В помещении актового зала электропроводка эксплуатируется с нарушениями изоляции;</i>	Выполнено
3	<i>Светильники, установленные на фасаде здания перед входом и над выходом из актового зала, эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;</i>	Выполнено
4.	<i>Лицо, ответственное за пожарную безопасность не прошло обязательное обучение пожарно-техническому минимуму в организациях, имеющих лицензию на данный вид деятельности;</i>	Выполнено
5.	<i>Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется;</i>	Выполнено
6.	<i>На поэтажных планах эвакуации отсутствуют место расположения;</i>	Выполнено
7.	<i>Не проводятся испытания огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания (отсутствуют акты проверок огнезащиты деревянных конструкций кровли);</i>	Выполнено
8.	<i>Отсутствуют акты проверки состояния огнезащитной обработки сценической коробки»</i>	Выполнено
9.	<i>Отсутствует обозначение на пути эвакуации, освещение, знаки пожарной безопасности;</i>	Выполнено
10.	<i>На дверях эвакуационных выходов из здания не обеспечен без ключевой доступ;</i>	Выполнено
11.	<i>На пути эвакуации присутствуют трубы системы отопления, препятствующие свободной эвакуации людей;</i>	Выполнено
12.	<i>На путях эвакуации (на выходе из лестничной клетки) на полу расположены ковровые дорожки, не закрепленные к полу;</i>	Выполнено
13.	<i>Не проведены испытания и обследования пожарных металлических лестниц и ограждений (отсутствует акт проверки)</i>	Выполнено
14.	<i>Отсутствует декларация пожарной безопасности на</i>	Выполнено

14.	<i>Отсутствует декларация пожарной безопасности на объект защиты;</i>	Выполнено
с. Есаулово, ул. Октябрьская, 1		
15.	<i>План эвакуации выполнен не в фотолуминесцентном исполнении;</i>	Выполнено
16.	<i>Не проводятся испытания огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания (отсутствуют акты проверок огнезащиты деревянных конструкций кровли);</i>	Выполнено
17.	<i>Отсутствует декларация пожарной безопасности на объект защиты;</i>	Выполнено
п. Березовка, ул. Центральная, 73		
18.	<i>В местах расположения огнетушителей отсутствуют знаки огнетушителей;</i>	Выполнено
19.	<i>Двери эвакуационного выхода из выставочного зала на I этаже, открываются не по направлению выхода из здания (выставочный зал);</i>	Выполнено
20.	<i>Отсутствуют акты проверки состояния огнезащитной обработки сценической коробки;</i>	Выполнено
21.	<i>Наружные лестницы не оборудованы поручнями с двух сторон (в выставочном зале, улица)</i>	
22.	<i>Не проводятся испытания внутреннего противопожарного водопровода;</i>	Выполнено
23.	<i>Люк чердачного помещения выполнен не в противопожарном исполнении;</i>	Выполнено
24.	<i>Отсутствует декларация пожарной безопасности на объект защиты;</i>	Выполнено
с. Бархатово, ул. Чкалова, 1		
25.	<i>Отсутствует декларация пожарной безопасности на объект защиты;</i>	Выполнено

Директор

С.Н. Бакул